

Жилой комплекс Magnifika, 2 очередь

Фотоотчет о ходе строительства на 28.03.2018

Ведутся работы по устройству свайного поля секции K1. Выполнен монтаж шпунтового ограждения.



